



English	1. Loosen the screw	2. Slide out the drive carrying tray.	3. Connect the drive unit on the board.	4. Slide the carrying tray back.	5. Tighten the screws.	6. Connect USB cable to the enclosure and your PC.
Deutsch	1. Lösen Sie die Schraube.	2. Schieben Sie den Laufwerksschacht heraus.	3. Verbinden Sie die Laufwerkseinheit mit der Platine.	4. Schieben Sie den Laufwerksschacht wieder hinein.	5. Ziehen Sie die Schrauben fest.	6. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Gehäuse und Ihrem PC.
Français	1. Desserez la vis.	2. Faites glisser le plateau de chargement vers l'extérieur.	3. Connectez le lecteur à la carte.	4. Repoussiez le plateau de chargement dans son logement.	5. Serrez les vis.	6. Connectez le câble USB au boîtier et à votre PC.
Español	1. Afloje los tornillos.	2. Extraiga la bandeja de soporte de la unidad.	3. Conecte la unidad a la placa.	4. Introduzca la bandeja de soporte.	5. Apriete los tornillos.	6. Conecte el cable USB a la caja y al PC.
Italiano	1. Allentare la vite.	2. Estrarre, facendolo scorrere, l'alloggiamento dell'unità.	3. Collegare l'unità alla scheda.	4. Reinserire, facendolo scorrere, l'alloggiamento.	5. Serrare le viti.	6. Collegare il cavo USB alla presa e al PC.
繁體中文	1. 鬆開螺絲。	2. 滑出磁碟機承載托盤。	3. 連接主機板上的驅動單元。	4. 滑回承載托盤。	5. 鎖緊螺絲。	6. 將 USB 纜線連接至機殼與電腦。
简体中文	1. 松开螺丝。	2. 滑出驱动器承载托盘。	3. 连接主机板上的驱动单元。	4. 滑回承载托盘。	5. 拧紧螺丝。	6. 将 USB 缆线连接至机箱和计算机。
日本語	1.ねじを緩めます。	2.ドライブキャリーイングトレイを引っ張り出します。	3.ボードにドライブ装置を接続します。	4.キャリーイングトレイを元に戻します。	5.ねじを締め付けます。	6.USBケーブルを筐体とPCに接続します。
Русский	1. Ослабьте винт.	2. Откройте отсек для установки диска а.	3. Подключите диск.	4. Закройте отсек обратно.	5. Закрутите винты.	6. Соедините устройство с ПК при помощи кабеля USB.
Türkçe	1. Vidayı gevşetin.	2. Sürücüyü taşıyan tepsiyi dışarı kaydırın.	3. Sürücü birimini karta bağlayın.	4. Taşıyıcı tepsiyi geriye doğru kaydırın.	5. Vidaları sıkın.	6. USB kablosunu kasaya ve bilgisayarınıza bağlayın.